


Montageanleitung Trichterfalle für Schadmotten

I. Einzelteile der Falle

- 1 Deckel
- 2 Trichter
- 3 Behälter
- 4 Aufhängeschnur
- 5 Trichterkörbchen
- 6 Abdeckung für Körbchen



II. Zusammenbau

Fügen Sie die Einzelteile der Falle wie auf der Zeichnung beschrieben zusammen.



III. Inbetriebnahme

Zur Komplettierung fügen Sie das Trichterkörbchen mit der Pheromonkapsel in die Öffnung des Falendeckels. Decken Sie das Körbchen mit der Abdeckung ab. In den Behälter etwas Wasser (0,3 - 0,5 Liter) mit etwas Spülmittel geben.

